

CHANGELOG



Atualização de firmware – OLT 8820 G – 10/08/2017 -2.5.1.581

São José, 10/08/2017

Melhorias:

- » Melhor precisão do relatório de distância da onu.
- » Melhor desempenho de flapping entre duas ONUs GPON conectadas a mesma porta PON.
- » Melhoria na configuração do usuário e senha PPPoE quando utilizando service templates.
- » Melhoria no tratamento da lista de ONUs provisionadas.
- » Melhoria no protocolo MSTP que elimina falsos loops quando utilizado com equipamentos da plataforma Cisco ASR.
- » Melhoria no processo de escrita em memória, pois alguns equipamentos com o modelo de memória flash da marca Flexxon poderiam sofrer um bloqueio intermitente do sistema ou uma reinicialização espontânea. *1

1 – Para verificar se o a sua OLT 8820 G possui a memória do modelo Flexxon execute o comando abaixo:

```
ish> ata info 1
```

No retorno do comando procure pela linha "model" e verifique o fabricante do cartão flash como no exemplo abaixo:

```
model =FLEXXON FPCF256MTSE2-P93-10
```

Para proceder com a atualização verifique o procedimento no manual do produto.