

## Atualização de firmware – AP 360 – 07/01/2019 - Versão 2.1.7

---

São José, 08/01/2019

### Novidades:

- » Splash Page, para customizar anúncios a serem exibidos nos dispositivos que acessam a rede Wi-Fi \*<sup>1</sup>

\*<sup>1</sup> Disponível apenas para o modo de operação roteador.

### Melhorias:

- » Possibilidade de configurar mesma VLAN ID para gerenciamento do AP e SSIDs;
- » Interface WEB: Velocidade de acesso aos submenus;
- » Aumento da faixa padrão do DHCP para 1024 Hosts;
- » Filtro de SSID nos gráficos de Throughput e PPS.

### Questões resolvidas:

- » Instabilidade no serviço de identificação dos clientes conectados ocasiona a reinicialização do produto;
- » Mensagem de validação no campo limite de banda;
- » Botão Salvar é desabilitado equivocadamente;
- » Ao desmarcar opção auto-negociação os campos da Configurações Ethernet ficavam em branco;
- » Instabilidade na apresentação das informações Hostname e IP na lista de Clientes Conectados;
- » VLAN não funciona quando configurada no assistente de configuração
- » DNS não resolve domínio válido para endereços privados;
- » Enviando pacotes RA em modo AP;
- » Não mostra dados no menu de monitoramento PPS e Throughput quando usa VLAN por SSID.

## Atualização de firmware – AP 360 – 26/10/2018 - Versão 2.0.0

---

São José, 26/10/2018

### Novidades:

- » IPv6 (Stateless);
- » Atualização de firmware via serviço na nuvem.

### Melhorias:

- » Troca obrigatória de senha de gerenciamento do AP ao acessar o produto pela primeira vez;
- » Melhorias nas telas de "Sistema/Atualização" e na tela de QoS;
- » Adicionada mensagem de validação na página "Rede/LAN", para quando for salvo um IP Fixo/Fallback fora da faixa de rede do Gateway;
- » Função "Site survey" disponível na página "Wireless" quando AP está em modo repetidor;
- » Usuário pode escolher a interface de saída na criação de rota estática.

## Questões resolvidas:

- » Alteração da Cor do LED para azul ao descartar configurações do Facebook;
- » Validação dos dados de configuração na tela "Serviços/Data" e "Hora (Cliente NTP)";
- » Apresentação do IP dos clientes na tabela "Clientes conectados" quando utilizada VLAN no SSID;
- » Validação e tratamento ao alterar o modo de operação de AP bridge para AP roteador com VLANs configuradas;
- » Desabilitando o NAT as informações de servidores DNS são perdidas;
- » Problema ao utilizar múltiplos SSID's com a mesma VLAN;
- » Inacessível com LED vermelho piscando.

## Atualização de firmware – AP 360– 10/09/2018 - Versão 1.61.23

---

São José, 13/09/2018

## Novidades:

- » Filtro de logs do sistema habilitáveis via web;

## Melhorias:

- » Inserir caractere especial no campo de Senha de Gerenciamento do AP;
- » No assistente, alterado nome do menu "Configurações Ethernet" para "Configurações da LAN";

## Questões resolvidas:

- » Intermitência no redirecionamento do cliente para tela de autenticação do Captive Portal (WiseFi);
- » Erro de redirecionamento ao aplicar uma configuração no produto acessando o mesmo pela WAN em modo roteador;

- » Interface WEB permite salvar configurações SNMP sem especificar uma comunidade;
  - » Campo "Endereço MAC", encontrado na configuração de ACL, não diferencia letras maiúsculas e minúsculas;
  - » Porta padrão não é mostrada ao selecionar autenticação WPA2;
  - » Corrigido acesso remoto quando equipamento está em modo roteador e discando PPPoE;
  - » Erro na validação do endereço de rede para criar regra de firewall avançado;
  - » Opção de desabilitar firewall não persiste após reboot;
  - » Não é possível importar arquivo de backup;
  - » Ao alterar a configuração de roteador para bridge não é possível utilizar o endereço IP na LAN que estava configurado na WAN;
  - » Problema no AP ao salvar nome de SSID com mais de 32 caracteres
  - » Retirada Criptografia somente TKIP\*<sup>1</sup>;
  - » Retirada Criptografia WEP64 e WEP128\*<sup>2</sup>;
- \*<sup>1</sup> Criptografia retirada por questões de o produto já possuir retrocompatibilidade utilizando TKIP/AES ;
- \*<sup>2</sup> Criptografia retirada por questões de limitações de segurança.

## Atualização de firmware – AP 360– 18/06/2018 - Versão 1.61.14

---

São José, 19/06/2018

### Novidades:

- » Facebook WiFi;
- » Agendamento de WiFi;

### Melhorias:

- » Melhoria nas regras de QOS, quando o primeiro SSID sofre uma alteração;
- » Melhoria no funcionamento do SSID com vlan, quando existe um servidor DHCP na rede;
- » Melhoria no funcionamento da vlan de gerencia quando utilizado vlan no SSID;
- » Melhoria no "importar arquivo de backup do produto";
- » Melhoria na validação de campo nas configurações SNMP;
- » Melhoria na validação de campo nas configurações do WACL (MAC).

## Atualização de firmware – AP 310/AP 360– 29/11/2017 - Versão 1.56.30

---

São José, 29/11/2017

### Novidades:

- » Controle de sensibilidade mínima;

### Melhorias:

- » Tratamento da função de watchdog.