

Atualização de firmware – AP 300 – 24/08/2017 – 1.2.8

São José, 24/08/2017

Novidades:

- » Sensibilidade Wireless mínima aceita
- » Wireless ACL (Filtro de MAC)
- » Vlan de gerenciamento
- » Identificação do nome do dispositivo em modo bridge (AP)

Melhorias:

- » Tempo de resposta ao Discovery
- » Quedas nas conexões PPPoE
- » Limite de upload no QoS
- » Botão DDNS oculto
- » Tempo de re-conexão quando o dispositivo entra em hibernação
- » Interface de configuração wireless, quando utilizado WPA2-PSK
- » Interface de configuração wireless, ajustes quando troca canal de extensão
- » Estado do LED ao atualizar firmware
- » Quando utilizado com WiseFi, AP enviava versão de firmware antiga ao atualizar firmware
- » Quando utilizado com WiseFi, ao localizar o AP, o piscar LED retorna ao estado original