

CHANGELOG



Atualização de firmware – HotSpot 300 – 11/01/2019 – 2.1.9

São José, 11/01/2019

Novidades:

- » Gráficos Throughput e PPS.
- » Splash Page, para customizar anúncios a serem exibidos nos dispositivos que acessam a rede Wi-Fi *¹

*¹ Disponível apenas para o modo de operação roteador.

Melhorias:

- » Possibilidade de configurar mesma VLAN ID para gerenciamento do AP e SSIDs;
- » Interface WEB: Velocidade de acesso aos submenus;
- » Aumento da faixa padrão do DHCP para 1024 Hosts.

Questões Resolvidas:

- » Instabilidade no serviço de identificação dos clientes conectados ocasiona a reinicialização do produto;
- » Mensagem de validação no campo limite de banda;
- » Botão Salvar é desabilitado equivocadamente;
- » Ao desmarcar opção auto-negociação os campos da Configurações Ethernet ficam em branco;
- » Instabilidade na apresentação das informações Hostname e IP na lista de Clientes Conectados;
- » VLAN não funciona quando configurada no assistente de configuração;
- » Exibe informações de conexão da porta LAN mesmo sem cabo conectado;
- » DNS não resolve domínio válido para endereços privados.

Atualização de firmware – HotSpot 300 – 26/10/2018 - Versão 2.0.0

São José, 26 de outubro de 2018.

Novidades:

- » IPV6 Stateless;
- » Nova interface WEB;
- » Agendamento WiFi por SSID;
- » Atualização de firmware via serviço na nuvem;
- » HotSpot 300 agora com modo de operação AP; *¹ *²

CHANGELOG



» Compatibilidade com o APP mobile Wifi Control PRO.

*¹ Em modo AP a função Facebook Wifi não está disponível.

*² Hotspot 300, mesmo em modo AP, não é compatível com o software WiseFi.

Questões resolvidas:

- » Horário incorreto no agendamento Wi-Fi;
- » Valores de Garantia de banda diferem dos valores setados pelo usuário ao aplicar as configurações;
- » Não possui a opção de domínio no servidor NTP;
- » TKIP não disponível no modo de segurança wireless WPA-PSK;
- » Não autentica PPPoE quando utilizado o protocolo PAP;
- » Não possui filtro de MAC na rede Corporativa;
- » Não associa a página do Facebook quando o servidor DNS primário não está disponível.

Atualização de firmware – HotSpot 300 – 13/09/2017 - Versão 1.5.7

São José, 13 de setembro de 2017.

Melhorias:

- » Possibilidade de utilizar o Mini Browser do iPhone para realizar check-in com o Facebook.

Atualização de firmware – HotSpot 300 – 06/06/2017 - Versão 1.5.5

São José, 12 de junho de 2017.

Novidades:

- » Associação da página quando possui mais de uma categoria;
- » Redirecionamento do IP de gerência quando acessado remotamente;
- » Autenticação via Facebook Wi-Fi pelo Windows.

Melhorias:

- » Ajuste no redirecionamento de portas e a porta do serviço "Facebook Wi-Fi";
- » Estabilidade no upload quando QoS está habilitado;

CHANGELOG



- » Alteração no nome da tabela de clientes conectados do SSID Visitante;
- » Ajuste do SSID quando configurado ACL;
- » Melhoria no Controle de Acesso e Firewall quando é restaurado backup;
- » Ajuste do controle do LED;
- » Permissão de configuração de agendamento Wi-Fi após atualização de firmware;
- » Validação do campo de servidor NTP para aceitar somente IP's;
- » Alteração na mensagem de configuração de DDNS.

Atualização de firmware – HotSpot 300 – 16/01/2017 - Versão 1.5.0

São José, 16 de janeiro, 2017.

Novidades

- » Adicionada a função de agendamento Wi-Fi;
- » Adicionado filtro por mac address nas conexões wireless com a possibilidade de bloquear ou liberar somente os endereços cadastrados na lista.

Melhorias:

- » Melhoria no processo de autenticação para evitar que o app do Facebook seja utilizado sem que o usuário tenha feito check in;
- » Melhoria nas mensagens de erro ao tentar associar uma página do Facebook não válida;
- » Melhoria na isolação entre os SSIDs bloqueando o protocolo NETBIOS;
- » Melhoria na interface de site survey do modo repetidor;
- » Melhoria na interface de status para exibir o endereço MAC quando a WAN está conectada via PPPoE.

Atualização de firmware – HotSpot 300 – 10/10/2016 - Versão 1.4.0

São José, 10 de Outubro, 2016.

Novidades

- » Adicionado função que resolve conflito de IP da WAN e LAN;
- » Adicionado sugestão de mudança de senha;
- » Suporte a multi-idioma (Português/Espanhol/Inglês).

CHANGELOG



Melhorias:

- » Melhorias no assistente de instalação;
- » Melhoria na associação de página do Facebook com mais de uma subcategoria;
- » Melhoria na detecção de conflito de porta de gerenciamento e do serviço Facebook WiFi;
- » Melhoria de segurança de propagação netbios entre SSIDs, quando marcado "Somente Internet" no menu wireless;
- » Melhorias no QoS, quando início de uma conexão;
- » Atualização na API do Facebook;
- » Melhorias na interface WEB.

Atualização de firmware – HotSpot 300 – 29/04/2016 - Versão 1.3.1

São José, 29 de abril, 2016.

Melhorias:

- » Melhoria na estabilidade de conexão quando a interface WAN está em PPPoE;
- » Ajuste de tempo de desconexão de cliente wireless inativo;
- » Ajuste de interface.

Atualização de firmware – HotSpot 300 – 14/04/2016 - Versão 1.3.0

São José, 14 de abril, 2016.

Novidades

- » Adicionado filtro de bloqueio de faixa de rede;
- » Adicionado filtro de bloqueio de faixa de IP.

Melhorias:

- » Status do LED quando havia bloqueio de ping;
- » Melhoria no algoritmo responsável por detectar a queda de conexão em algumas operadoras;
- » Melhoria na detecção no processo de conexão, devido a falha de conexão quando o dispositivo entrava em Power Save Mode;

CHANGELOG



- » Melhoria no Assistente, pois não detectava internet com a porta LAN desconectada;
- » Melhoria na função do Facebook, onde clientes wireless conectados com o Facebook WiFi perdiam a sessão após falha de conexão com a operadora;
- » SSID com acentuação para link com repetidor;
- » Bloqueio de check-in pelo Facebook quando utilizava a rede 192.168.2.0/xx;
- » Melhoria na isolação por SSID, onde não havia comunicação entre SSIDs com o "Somente internet" desabilitado;
- » Melhorias na interface WEB: ENTER no login; Ajustes de frases;
- » Mensagem de configuração enquanto não salva a função Facebook;
- » Alterado link de Help do Facebook WiFi;
- » Alterado Link do termo de uso do Facebook WiFi;
- » Ícone do Facebook no assistente;
- » Melhorias no QoS;
- » Prioridade no processo de início de conexão quando QOS está habilitado;
- » Ajustes no upload.

Atualização de firmware – HotSpot 300– 22/10/2015 - Versão 1.2.0

Novidades

- » Adicionado o modo de operação Repetidor.

Melhorias:

- » SNMP: Melhoria no carregamento de arquivo de MIBs;
- » PPPoE: Melhoria no serviço de DNS, quando utilizado em modo dinâmico;
- » Assistente: Melhoria no serviço de DNS, quando utilizado em modo Ip Estático;
- » DHCP: Melhoria no tempo de expiração da sessão;
- » Servidor WEB: Melhoria quanto utilizado no Firefox, onde encerrava a sessão inadvertidamente;
- » UPNP: Melhoria nas strings de publicação de nome;
- » WEB: Melhoria da interface, removido tempo de expiração da interface.