

Atualização de firmware – AP 310 – 12/09/2018 - Versão 1.61.23

São José, 13/07/2018

Novidades:

- » Filtro de logs do sistema habilitáveis via web;
- » Agendamento Wi-Fi;

Melhorias:

- » Inserir caractere especial no campo de "Senha de Gerenciamento do AP";
- » No assistente, alterado nome do menu "Configurações Ethernet" para "Configurações da LAN";
- » Melhoria nas regras de QOS, quando o primeiro SSID sofre uma alteração;
- » Melhoria no funcionamento do SSID com vlan, quando existe um servidor DHCP na rede;
- » Melhoria no funcionamento da vlan de gerencia quando utilizado vlan no SSID;
- » Melhoria no "importar arquivo de backup do produto";
- » Melhoria na validação de campo nas configurações SNMP;
- » Melhoria na validação de campo nas configurações do WACL (MAC);

Questões resolvidas:

- » Intermitência no redirecionamento do cliente para tela de autenticação do Captive Portal (WiseFi);
- » Erro de redirecionamento ao aplicar uma configuração no produto acessando o mesmo pela WAN em modo roteador;
- » Interface WEB permite salvar configurações SNMP sem especificar uma comunidade;
- » Campo "Endereço MAC", encontrado na configuração de ACL, não diferencia letras maiúsculas e minúsculas;
- » Porta padrão não é mostrada ao selecionar autenticação WPA2;
- » Corrigido acesso remoto quando equipamento está em modo roteador e discando PPPoE;
- » Erro na validação do endereço de rede para criar regra de firewall avançado;
- » Opção de desabilitar firewall não persiste após reboot;
- » Não é possível importar arquivo de backup;
- » Ao alterar a configuração de roteador para bridge não é possível utilizar o endereço IP na LAN que estava configurado na WAN;
- » Retirada Criptografia somente TKIP*¹;
- » Retirada Criptografia WEP64 e WEP128*²;

*¹ Criptografia retirada por questões de o produto já possuir retrocompatibilidade utilizando TKIP/AES;

*² Criptografia retirada por questões de limitações de segurança.

Atualização de firmware – AP 310/AP 360– 29/11/2017 - Versão 1.56.30

São José, 29/11/2017

Novidades:

- » Controle de sensibilidade mínima;

Melhorias:

- » Tratamento da função de watchdog.